

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
ด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่) : การเกิด อัคคีภัย									
ตัวชี้วัด : ระยะเวลาที่คลายวิกฤติ ความเสี่ยง ความเสี่ยงจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีสภาพเก่า มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน และไม่มีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบุคลากรกองงานวิทยาเขตบางนา ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอัคคีภัย วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัยศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อระดับความปลอดภัยด้านอัคคีภัย หาแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องที่พบ และเพิ่มระดับความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของกองงานวิทยาเขตบางนา	๑. เกิดจากความประมาทของบุคลากร, บุคลากรไม่มีความรู้เรื่องอัคคีภัย รวมถึงการละเลยในการดูแลและทดสอบระบบป้องกันอัคคีภัย	๓	๓	ปานกลาง	๑. ควรมีการวางแผนในการดับเพลิงและหนีไฟ พร้อมทั้งให้มีการซักซ้อมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง รวมถึงการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ เช่น ถังดับเพลิง	๓	๓	ปานกลาง	งานช่างและยานพาหนะร่วมกับงานอาคารสถานที่
	๒. เกิดจากกระแสไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร, อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน และการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ตามกาลเวลา	๓	๔	ปานกลาง	๒. ควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีสภาพพร้อมใช้งานและไม่เก่าจนเกินไป ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดประกายไฟฟาสถิตย ต้องต่อสายดิน	๓	๔	ปานกลาง	
	๓. เกิดจากมีวัตถุไวไฟ เช่น ไฟที่เกิดจากการสูบบุหรี่, วัสดุไวไฟจากของเหลวบางอย่าง	๓	๔	ปานกลาง	๓. ส่งเสริมให้บุคลากรทราบถึงพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย, กฎระเบียบการควบคุมการสูบบุหรี่และการจุดไฟอย่างเข้มงวด ด้วยวิธีจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์กิจกรรม “การป้องกันอัคคีภัย”	๒	๓	ปานกลาง	