

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยงด้าน : ด้านทรัพยากรทางกายภาพ (อาคารสถานที่)

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันเหตุจากอุบัติเหตุภัยและภัยพิบัติ

ความเสี่ยง : การทรุดโทรมของตัวอาคาร

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : ปีงบประมาณ ค่าเป้าหมาย : ปีละ ๒ ครั้ง	ไม่เกิน ๒ - ๕ ปี	☒ ด้านการดำเนินงาน ☐ ด้านการเงิน ☐ ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ☒ ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต ☒ ด้านทรัพย์สิน ☒ อื่น ๆ ด้านทรัพยากร **ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
๑. งบประมาณด้านการบำรุงรักษาและซ่อมแซมตามระยะเวลา มีจำนวนจำกัด	๔	๕	สูง
๒. การชำรุดทรุดโทรมของตัวอาคาร ๑ ชั้น(BNB) ที่มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน	๔	๕	สูง
๓. อายุการใช้งานของอุปกรณ์และแผงวงจรไฟฟ้าที่มีสภาพเก่าและมีอายุการใช้งานระยะเวลานาน (เกิน ๑๐ ปี)	๔	๕	สูง
๔. การรื้อถอน, ท่ออาคารที่มีสภาพเก่ามาก ไม่พร้อมใช้งาน หรือใช้งานได้ แต่มีความเสี่ยงต่อร่างกายและชีวิต			
ปัจจัยภายนอก(External)			
E๑. การเกิดอุทกภัยและวาทภัยที่ส่งผลต่อโครงสร้างตัวอาคาร	๓	๕	สูง
E๒. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลาน (วรนุช) เป็นจำนวนมาก ที่อาศัยอยู่ใต้อาคาร BNB เนื่องจากสภาพการทรุดตัวของพื้นดินใต้อาคาร	๕	๕	สูงมาก

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
ปัจจัยภายใน			
๑. งบประมาณด้านการบำรุงรักษาและซ่อมแซมตามระยะเวลา มีจำนวนจำกัด ๒. การชำรุดทรุดโทรมของตัวอาคาร ๑ ชั้น (BNB) ที่มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ๓. อายุการใช้งานของอุปกรณ์และแผงวงจรไฟฟ้าที่มีสภาพเก่าและมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน (เกิน ๑๐ ปี) ก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ตลอดเวลา ๔. การรื้อถอน, ทับอาคารที่มีสภาพเก่ามาก ไม่พร้อมใช้งาน หรือใช้งานได้ แต่มีความเสี่ยงต่อร่างกายและชีวิต	๑. กำหนดงบประมาณสำหรับการซ่อมแซมทุกไตรมาส ๒. กำหนดรอบการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามระยะเวลาที่กำหนด ๓. ตรวจสอบแก้ไข เปลี่ยนอุปกรณ์และแผงวงจรไฟฟ้าที่มีการเสื่อมสภาพ ๔. ปรับปรุงหรือรื้อถอน ทับอาคารด้านทรัพยากรทางกายภาพ ให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน เช่น ทับ BNB ๗,๘ เพื่อสร้างเป็นโรงยิมเนเซียม	กองงานวิทยาเขต- บางนา	
ปัจจัยภายนอก			
๑. การเกิดอุทกภัยและวาตภัยที่ส่งผลต่อโครงสร้างตัวอาคาร ๒. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลาน (วรนุช) เป็นจำนวนมาก ที่อาศัยอยู่ใต้อาคาร BNB เนื่องจากสภาพการทรุดตัวของพื้นอาคาร	๑. กำหนดมาตรการรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และการเตรียมความพร้อมสำหรับอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานที่พร้อมใช้งาน ๒. แจ้งหน่วยงาน สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่มาดำเนินการจับ	กองงานวิทยาเขต- บางนา	

หมายเหตุ ส่วนที่ ๓ นำเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่สูงและสูงมากมาจัดการความเสี่ยง